



Gerissene Bremsschläuche führten zum Brand.

FFW Auer

## Brand wegen defekter Bremsen ST.-DANIEL-TUNNEL: Verkehr durch Auer umgeleitet

AUER. Am Mittwochmorgen ist im St.-Daniel-Tunnel in Auer der Motor eines Lkw in Flammen geraten. In Folge bildeten sich Staus und Verzögerungen.

Gegen 6.30 Uhr brachen die Bremsschläuche am Lkw, die zu einer Blockade führten. Dadurch sei das Öl heiß gelaufen und habe den Motor in Brand gesetzt. Der Lenker des Lkw

konnte die Flammen selbst löschen und zog sich keine Verletzungen zu. Die Freiwillige Feuerwehr Auer leistete Nachlöscharbeiten und schleppte das Fahrzeug mit dem Straßendienst ab. Da der Verkehr durch das Dorf umgeleitet werden musste, bildeten sich im Ortskern Staus und Verzögerungen.