

## Ora, serve un vallo dopo la frana: resta chiusa la pizzeria



**Il geologo.** «Ci sono ancora 50 metri cubi di materiale: un piano entro questa sera»

**ORA.** Il direttore dell'ufficio Geologia e prove materiali della Provincia **Volkmar Mair** ritiene che l'unica strada per risolvere il problema dei continui smottamenti sia quella di realizzare un vallo tomo. «Lassù ci sono ancora circa 50 metri cubi di materiale che potrebbero cadere e quindi bisogna intervenire. La pizzeria Nussbaumer resterà chiusa perché il pericolo sussiste e serve un nostro pronto intervento. I professionisti del nostro ufficio faranno una simulazione per capire di che rischio stiamo parlando esattamente». Le varie misure saranno discusse oggi pomeriggio in Comune con il sindaco **Martin Feichter**. Ma cos'è esat-

tamente un vallo tomo? Il "Vallo Tomo" per definizione prevede la creazione di un vallo (buca) sovrastato da un muro di contenimento rinforzato. La funzione attiva della struttura è quella di contenere all'interno dell'opera i massi rocciosi che potrebbero staccarsi dalla parete e che già in passato sono precipitati a ridosso della Statale. Lo smottamento - come ricorda lo stesso sindaco - si è verificato alle 14 di sabato presso la pizzeria Nussbaumer «Diverse centinaia di metri cubi di materiale roccioso si sono distaccate dal cosiddetto "Burgstall-Egg". La maggior parte del materiale si è depositato nella valle sottostante. Due massi, uno dei quali con un volume di circa 2,5 metri cubi, sono rotolati a valle e si sono fermati all'ingresso della pizzeria e poco più in alto nel bosco».